

Instructiekaart Hoekschaar

Voorbereiding

- Controleer of de scharen niet bot of beschadigd zijn.
- Zorg dat het tafeloppervlak helemaal leeg is.
- Stel de hoek in:
 - o Aan de schaar zit een gradenboog waarmee de hoekprecies ingesteld kan worden.
 - o Op de gradenboog zit een draaibaar stukje metaal (geleider) waarmee je de kniphoek aan kunt geven.
 - o Kies de grootte van de hoek in graden (bijvoorbeeld 45 of 90 graden).
- Geef met een stippellijn aan hoe je wilt gaan knippen.
- Stel de geleiders in.
- Verwijder de knipbeveiliging.



Bewerken

- Leg het werkstuk stevig op tafel (zodat het niet kan verschuiven).
- Knip het materiaal langs de geleider (die onder de juiste hoek ingesteld staat).
- Knip de hoek door precies langs de geleider te knippen.



Opruimen

- Maak de hoekschaar schoon.
- Ruim het knipafval op in de afvalbak voor metaal.
- Ruim de tafel en eventueel de vloer op.
- Berg de hoekschaar op.

VEILIGHEID

- Gebruik altijd het juiste gereedschap om bramen (kleine stukjes metaal) te verwijderen.
- Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het knippen van metaal.
- Zet een veiligheidsbril op om te voorkomen dat er stukjes metaal in je ogen komen.

