

Instructiekaart Lijmpistool

Voorbereiding

- Controleer:
 - o of er een lijmstick in het lijmpistool zit
 - o of de te beplakken oppervlakten droog, stofvrij en vetvrij zijn
 - o of het lijmpistool en snoer niet beschadigd zijn

Bewerken

- Stop de stekker in het stopcontact.
- Wacht ongeveer 10 minuten.
Het verwarmingselement moet heet worden.
- Knijp de lijm op één van de twee onderdelen die je wilt plakken.
- Druk de onderdelen 10 seconden tegen elkaar met hittebestendige handschoenen.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het lijmpistool afkoelen.

Opruimen

- Berg het lijmpistool op.
- Ruim de werkplek op.



VEILIGHEID

- Raak de spuitmond niet aan als het verwarmingselement aan staat (of als het lijmpistool nog aan het afkoelen is).
- Laat het lijmpistool nooit zonder toezicht liggen als de stekker in het stopcontact zit.
- Leg het lijmpistool nooit op zijn kant.
- Richt het lijmpistool omlaag.
- Gebruik het lijmpistool nooit om materialen boven je hoofd te verlijmen.
- Komt er warme lijm op de huid:
 - o Houd de plek onder lauw stromend water.
 - o Wacht tot de lijm is uitgehard en pel hem van de huid.
- Draag altijd hittebestendige handschoenen.

