

Instructiekaart Kunststof buigtafel

Vorbereiding


- Teken op het kunststof met een stift de buiglijn af
- Zorg dat de buigtafel stevig staat
- Zet de geleider (zie plaatje) in de goede hoek
- Zet de vormmal klaar (in de juiste hoek)

Bewerken

- Schakel de buigtafel in
- Laat de gloeidraad warm worden
- Leg het kunststof met de buiglijn boven de gloeidraad
- Controleer of de afgetekende lijn goed ligt
- Wacht tot de kunststof zacht is (1 – 2 minuten)
- Pas op: de buiglijn is heet
- Buig je werkstuk in de mal onder de goede hoek
- Laat het kunststof afkoelen in de mal
- Schakel de buigtafel uit

Opruimen

- Maak de buigtafel schoon
- Ruim de werkplek op



VEILIGHEID

- Denk om je vingers, de gloeidraad en de buiglijn zijn heet