

Freemachine Instructiekaart

VEILIGHEID



- Verwijder altijd meetgereedschap ook als de freemachine niet in gebruik is
- Verwijder tijdens het gebruik van de freemachine nooit de afscherming
- Verwijder de spaanders met een kwast
- Draag nooit handschoenen, een sjaal, stropdas of andere losse kledingstukken

INSTRUCTIE

- Kies de juiste bewerkingsmethode
- Monteer de juiste frees en controleer of het snijvlak scherp is
- Stel in:
 - o toerental (snijnsnelheid)
 - o voedingssnelheid
 - o draairichting
 - o hoogte van de freestafel
- Span het werkstuk op de juiste wijze in de machineklem
- Stel de freesdiepte / aanslag in
- Stel de aflezing in
- Sluit de beschermkap

- Schakel de koelunit in
- Schakel de freemachine in
- Bewerk het werkstuk op de juiste wijze in de juiste volgorde

Als je klaar bent:

- Schakel de freemachine uit
- Schakel de koelunit uit
- Verwijder de spaanders met een kwast
- Maak als je klaar bent de freemachine goed schoon

