

Instructiekaart Hoekschaar

Vorbereiding

- Teken de kniplijn (hoek) goed af op je werkstuk
- Gebruik een kraspen bij het afschrijven
- Stel de geleiders goed in
- Controleer of er niets op de tafel ligt
- Controleer of de scharen niet beschadigd of bot zijn
- Verwijder eventueel de knipbeveiliging

Bewerken

- Leg je werkstuk stevig op de tafel van de hoekschaar
- Ga recht voor de schaar staan
- Bewerk het werkstuk op juiste wijze en in de juiste volgorde
- Zet de knip beveiliging er weer op

Opruimen

- Maak de hoekschaar schoon
- Ruim het knipafval op in de afvalbak voor metaal
- Ruim je werkplek op



VEILIGHEID

- Verwijder nooit de bramen met de handen, maar altijd met het juiste gereedschap
- Werk met gesloten handen

